

Eine Türe lässt sich nichtmehr öffnen! Was nun?

Beitrag von „viperchannel“ vom 5. August 2009 um 12:14

Folgendes Problem. Die Türe hinten rechts lässt sich nichtmehr öffnen. Weder von Innen, noch von aussen. Ich habe das Modell mit der mechanischen Kindersicherung. (nur so zur Info)

Fensterheber funktioniert, die ZV tut wohl auch (es klickt in der Türe), auch der keyless Sensor reagiert auf den Schlüssel.

So, was nun? Türverkleidung abbauen geht ja schlecht, wenn die Türe zu ist....

Mit gewalt dran ziehen und von der anderen Seite drücken, brachte alles nix. Zu ist Zu.

Ich vermute mal, dass der Türöffner Hebel das Schloss nichtmehr bedient. Also wenn ich dran ziehe, merke ich, dass der Widerstand dann größer wird und dann sollte eigentlich dieses "Klock" kommen und die Türe auffallen. Das tut halt nicht.

Wie bekomme ich die wieder auf ohne größeren Schaden anzurichten?

Ich hoffe ihr habt eine Idee.

Gruß Frank!