

Kardanwelle defekt

Beitrag von „bluwe“ vom 6. August 2009 um 17:27

Hallo zusammen

hinten links wurde das Lager getauscht, Geräusch ist allerdings noch da..., nun wrd das rechte getauscht... 😞

Mich beschleicht nun doch wieder das Gefühl das der Wurm im Antriebsbereich zu suchen ist... bin mal gespannt... 🤔