

Lüftungsgitter

Beitrag von „feuerroth“ vom 14. August 2009 um 11:10

Hallo Touaregfreunde,
ich habe ein kleins Problem. An den Luftausströmer in er Mittelkonsole und links neben dem Lenkrad sind die Versteller abgebrochen (die Einsteller für Luft oben/unten etc.) Laut VW kann man nur die gesamte Einheit austauschen. Habt Ihr evtl. Erfahrungen mit sowas oder eine Idee wo man ein solches Ersatzteil bekommt.

Danke
feuerroth