

Frontscheibe beschlägt

Beitrag von „diefenbaker“ vom 23. August 2009 um 13:56

Hallo,

so wir haben des Übels Kern gefunden warum die Scheiben beschlagen. Nachdem der Dicke jetzt 2 Wochen nicht gefahren wurde und ich die Tür öffnete dachte ich mich trifft der Schlag, wie ein Paar alte Socken hat der Innenraum gestunken. Also Gummimatten raus da war Wasser auf der Fahrerfußmatte, Beifahrerseite schaut +/- trocken aus. Dann mal versucht den Teppich anzuheben patsch nass, als würde man einen Schwamm ausdrücken. Mal schauen was der freundliche zu der Sache sagt! So wie sich mir das darstellt muß die komplette Innenausstattung raus damit der vollgesoffene Teppich raus geht. Der wird alleine ne Woche zum trocken brauchen. Hat schon mal einer so was gehabt, hab nur was von Undichtigkeiten Schiebedach und Frontscheibe geleen. Unser Dicker ist BJ 2004 und ob VAG das auf Kulanz macht??

Gruß

Diefenbaker