

Luftfahrwerk, ESP, Bremsassistent ausgefallen / DRINGEND!

Beitrag von „akreu“ vom 24. August 2009 um 13:42

Hallo,

bin gerade vom Fehlerspeicher auslesen zurück 😊

2 Défaut(s) détecté(s)

00778 000

Capteur d' angle de braquage

sporadiquement

01435 012

Transmetteur 1 de pression de freinage-G201

Défaut dans le circuit électrique

statique

Die meinten ich kann damit ohne weiteres fahren und ich soll es dann wenn ich wieder in DE bin reparieren lassen

Gruß

Andreas 🤖