

Luftfahrwerk, ESP, Bremsassistent ausgefallen / DRINGEND!

Beitrag von „juma“ vom 24. August 2009 um 21:20

Servus,

[Zitat von akreu](#)

[...]00778 000
Capteur d' angle de braquage

sporadiquement

Fühler Lenkeinschlag
sporadischer Fehler

[Zitat von akreu](#)

01435 012
Transmetteur 1 de pression de freinage-G201
Défaut dans le circuit électrique
statique

Bremsdruckgeber
dauerhafter Fehler

Hat der 😊 den Fehlerspeicher gelöscht und eine neue Batterie eingebaut oder die alte zumindest geladen?