

# Lost in Space - VW VIP Service

Beitrag von „heland“ vom 31. August 2009 um 00:40

Den V.I.P Service hat nun meine Frau übernommen, hat das Fahrzeug mit dem Zug abgeholt und in den Norden überführt. 🤔

Eine Ursache konnte nicht gefunden werden.

Nun bleibt abzuwarten, ob der neue DPF seinen Dienst nun dauerhaft verrichtet, oder ob mir ein ähnliches Schicksal wie Annakin bevorsteht.

Es scheinen aber immer die gleichen Qualitätsmängel zu sein, die das Touareg-fahren beeinträchtigen. **Wir sollten diese wirklich mal strukturiert erheben, um ggf. mit vereinter Stimme Nachbesserungen bei VW zu erwirken. Hat jemand eine Idee, wie man sowas erfassen kann?**

Als Einzelner stehst du beim VW Händler immer ein bisschen hilflos da. Insbes. nach der Garantiezeit wird's dann unangenehm. Aber wenn das Problem Konstruktionsbedingt ist, oder signifikant auftritt ist nicht einzusehen, dass man die Reparatur selbst bezahlt.

