

Automatikgetriebe schaltet im 3. Gang 2 mal

Beitrag von „Luzy V8“ vom 31. August 2009 um 00:59

[Zitat von koelschejung](#)

Hallo zwischenzeitlich ist mein Auto wieder in der Werkstatt, scheinbar war das nicht alles.

gerne nennen ich dir aber die bislang ausgetauschten Teile:

7LO 317 821 A

7LO 317 822 B

sowie die Dichtringe:

3 WO 301323 und 3 WO 301323

Gruß

Uwe

Alles anzeigen

Hallo Uwe,

gemäß Ersatzteilkatalog sind Dir also die beiden Getriebeölleitungen (Zu- und Ablauf) zwischen Thermostat und Ölkühler getauscht worden. Interessant, zumal mich interessieren würde wie die Werkstatt darauf gekommen, dies zu tun. Muss wahrscheinlich eine Anweisung von der VW Serviceorganisation gewesen sein. Schade nur, dass es nichts gebracht hat.

Wäre nett wenn Du uns auf dem Laufenden hältst, was die Werkstatt dann hoffentlich zur Behebung der Problems letztendlich gemacht hat.