

Telefonfunktion im Bordcomputer verschwunden

Beitrag von „Arndt“ vom 7. September 2009 um 17:12

[Zitat von Poe](#)

Hallo greg19,

ich habe Sufu benutzt aber nichts gefunden, hast Du vielleicht ein Stichwort??
Ansonsten hilft Dein Beitrag leider icht weiter :(.

VG,

Thomas

Das Runterfahren kannst Du selber machen in dem Du die dafür zuständige Sicherung ziehst und mind. 5 Minuten draussen lässt. Sicherungen sind seitlich links und rechts im Amaturenbrett und die Beschreibung welche für die FSE ist, ist innen in den Deckeln.