

# Telefonfunktion im Bordcomputer verschwunden

Beitrag von „Poe“ vom 7. September 2009 um 17:23

Hallo Arndt,

vielen Dank für Deinen Hinweis. 🙏

Setzte ich damit "alles" auf "Werksauslieferung" zurück oder schalte ich nur die FSE (quasi) aus und ein?

VG,  
Thomas