

Motorhaube wackelt ab 150 km/h

Beitrag von „qwease“ vom 13. September 2009 um 23:00

So, also der freundliche hat die Motorhaube in zwischen "eingestellt". Konnte es jetzt auch mal wieder probieren und sie wackelt erst ab ca. 190-200 kmh ganz wenig aber weiterhin am hinteren Ende. Soweit so gut, damit kann man leben.

Jetzt gibt es aber noch eine neue Mittelarmlehne, weil die Öffner beide zusammen abgebrochen sind und sich vorher schon die Feder (die die Armlehne öffnet) mit einem lauten Knall verabschiedet hatte.

Also wieder mal 1 Tag Mietwagen vom freundlichen.

Qwease