

Telefonfunktion im Bordcomputer verschwunden

Beitrag von „juma“ vom 14. September 2009 um 16:50

Servus,

[Zitat von Poe](#)

[...]Also musste ein weiteres Update eingespielt werden.[...]

und ist es jetzt behoben, das Problem? Also ist das Telefon jetzt wieder sichtbar?

Welche Software-Update, also welcher Stand wurde aufgespielt?