


Abgas Geruch im Innenraum???

Beitrag von „jamesbond“ vom 25. September 2009 um 10:13

Die "Zuheizerzeit" beginnt wieder 

Wenn das Problem jetzt "beginnt", ist der Zuheizer der erste Tipp.

Bei den jetzigen Temperaturen wird der Zuheizer wieder aktiviert. Das "Auspuffröhrchen" davon endet unter dem Fahrzeug zwischen linkem Vorderrad und Schweller der Fahrertür.

LG
james