

Fahrwerkfehler - Werkstatt aufsuchen

Beitrag von „Stein“ vom 26. September 2009 um 19:39

Hallo,

bei meinem T mit Luftfeder hats gepiffen und die Meldung Fahrwerkfehler Werkstatt aufsuchen angezeigt.

Ich hab dann zufällig gesehen das der linke hintere Reifen platt war.

Da ich keine RDK habe kann ich davon ausgehen das die Meldung bei jedem Platten auftritt.

Gruß

Eric