

Und auf einmal tat sich NIX mehr.

Beitrag von „EzioS“ vom 10. Oktober 2009 um 00:38

So nun hat es mich auch mal wieder erwischt.

Nach kurzer Standzeit wollte der Dicke einfach nicht mehr anspringen. War nur blöde, daß es genau in einer Sicherheitsschleuse geschah.

Nach ca 1,5 Stunden kam dann auch der 😊 und hat den Fehlerspeicher ausgelesen. Motorsteuergerät, ABS-Steuergerät, Wegfahrsperrren- und VTG-Steuergeräte sind alle platt.

Der Dicke steht nun seit 2 Tagen beim Händler und ich fliege mit nem leckeren Audi A5 durchs Land.

Mir solls Recht sein, da die Garantieverlängerung sich mittlerweile mehr als ausgezahlt hat.

Werde berichten.

