

# **"Fahrwerk Fehlermeldung" ! ! !**

**Beitrag von „macko“ vom 12. Oktober 2009 um 12:26**

Wird der Sensor sein, noch dazu wenn der Fehler so eindeutig aus dem Fehlerspeicher kommt.  
Beim Audi TT gab auch mal ne Serie, die fehlerhafte Querschleunigungssensoren hatte.

Wird aber bestimmt nicht billig sein, denke so 250 Euro wird der Sensor wohl kosten...