

Touareg RNS 510 FW 266X 270X 120X

Beitrag von „Ice-T“ vom 12. Oktober 2009 um 19:17

Ist umprogrammiert und was soll ich sagen:

Es hat echt funktioniert. Megacool.

Vielen Dank an darkdiver und humvee.

[Humvee:](#)

Zitat

STG Radio(Navi) Byte2 Bit1 setzen (Microfondiagnose auf aktiv setzen nur wenn orig.von Werk)

Bei mir war es nicht Byte2 Bit1, sondern Byte3 Bit1 (Mikrofondiagnose aktiv).

Sonst aber alles wie von Dir beschrieben durchgeführt. Vielen Dank dafür.

Jetzt nur noch ´ne Anleitung für OPS und Klimaanlage im Navi. Das wär´s doch 😊

Gruß,

Ice-T

PS: RNS510 und FSE-Premium ab Werk verbaut.