

Touareg RNS 510 FW 266X 270X 120X

Beitrag von „Franks“ vom 15. Oktober 2009 um 12:52

[Zitat von TDI-Driver](#)

..Tauchen da im Diagnosegerät lauter x und ? auf???

..

Nein, da steht eine in diesem Falle 7-stellige Zahl, deren 4. Stelle musst du dann auf eine 6 ändern.

Gruß

Frank