

# Touareg RNS 510 FW 266X 270X 120X

Beitrag von „kurbler“ vom 23. Oktober 2009 um 17:11

[Zitat von Humvee](#)

[kurbler](#)

Also Hex 20 ist schon mal nicht schlecht, nur weiss ich nicht was du vorher dort hattest, vorn die 2 ist für den Skin Premium(den du vorher hattest) und die 2. Zahl kann abweichen,

bei mir war es in Hex 22 also 00100010 !

Wenn man den Skin ändert hat man dann in Hex 02, 12, 22

bei mir ist es 22, wenn ich auf das silberne geh, hab ich in Hex 12

Alles anzeigen

☹️ du hast doch mal geschrieben das Bit 0 bis Bit 3 nicht gesetzt seien sollen wenn Du aber eine 2 dort hast würde das doch heißen das Bit 1 gesetzt und die andern Bits nicht gesetzt sind. dann müßte dann doch dort eine 0 sein also somit 00, 10 oder 20  
"Byte7 Bit1 nicht setzen (Sprachbedingung inaktiv)"

Ich weiß leider auch nicht wie es bei mir vor dem update war, ich weiß aber das ich nach dem update die schwarze Anzeige noch hatte und mein 😄 bevor er die Codierung vorgenommen hat den alten Wert mit 00100010 Hex 22 notiert hat.

Jetzt müßte ich 1010000 Hex A0 haben und die Anzeige ist silber und hab kein RNS in der MFA, paßt irgendwie nicht zusammen. Oder hab ich einen Denkfehler