

Leistungsverlust R5

Beitrag von „ap11“ vom 26. Oktober 2009 um 21:23

Hab mir mal die Ori Diagramme bei Abt angesehen. Leistungsmaximum liegt bei 3500 U/min an. Bei ungünstigen Prüfstandsbedingungen kann ja schonmal bei 3090 Schluss sein. Die Kurve (genau kann ich nichts erkennen) ähnelt der originalen, nur der Abfall scheint etwas steiler zu sein

Alex.