

# Leistungsverlust R5

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 28. Oktober 2009 um 10:01

[Zitat von touaregmolle](#)

hallo manu  
der dicke ist komplett original  
und auf der bahn schafft er nur 170km/h  
aber das dauert  
gruss

Hi!

Das ist definitiv zu wenig. Aber da wir hier schon seid langem eine Umfrage am laufen haben wie schnell denn der R5 ist, scheint es da einige zu geben deren R5 nicht einmal die in den Papieren angegebene Vmax schafft. Also unser gerade Strecke, Lufe, Automatik und 19Zöller mit 275er Pneus schafft 192km/h laut Tacho. Das entspricht dann den in den Papieren angegebenen Wert von 184 Km/h. Achja Henkel ist auch noch oben drauf:)

Ich tippe sehr stark auf einen defekten luftmassenmesser. Der muss keinen Kompletten Ausfall haben aber er kann zumindest falsche Werte liefern. Hatten wir bei unserem A6 recht häufig (leider). Oder kann es sein das dein Kat zugesetzt ist?! Ist der Wagen vielleicht noch nie ausgefahren worden und immer nur max 130 oder so gelaufen? Andernfalls lass mal die Kompression und den Ladedruck am Turbo prüfen. Vielleicht gibt es da irgendeinen Defekt.

Aber werkwürdig ist es schon. Oder fährst du 30 Zoll Balloonreifen 

Grüße

Manu