

Wasser läuft in Kofferraum

Beitrag von „juma“ vom 5. November 2009 um 12:31

Servus,

[Zitat von ak0303](#)

[...]Abdeckung von den Rückleuchten mal abgemacht und da ist auch alles nass. [...]

also dieses Ausmaß ist definitiv nicht normal und nicht "bauartbedingt". 🤔

Dass das Wasser in den Kofferraum läuft, gerade wenn es vorher mit wenig Wind stetig geregnet hat und sich der Spalt zwischen Heckscheibe und Kofferraumblech gefüllt hat, ist ja bekannt. Wenn nun die dort angebrachte Dichtung nicht sauber anliegt, sondern eingeschlagen oder krumm läuft, sammelt sich das Wasser und beim Öffnen der Heckklappe läuft das Wasser links und rechts in den Kofferraum.

Als Abhilfe mache ich in einem solchen Fall immer das Heckfenster alleine auf und dann läuft das meiste Wasser bereits ab.

Allerdings hilft das natürlich nicht in dem von dir beschriebenen Fall, wenn Wasser in die Heckleuchten oder auch -wie bei mir- in den hinteren verkleideten Bereich des Kofferraumbleches, also sozusagen hinter das Kennzeichen, läuft.

Da sollte man den 😊 drauf ansetzen.

Davon ab kann er dann auch prüfen, ob die geänderte Dichtung für die Heckscheibe bereits verbaut worden ist. Ich glaube, in einem Beitrag weiter unten steht die Modellwoche, ab der die Dichtung automatisch verbaut worden ist. 🤖