

Fernbedienung Standheizung anlernen funktioniert nicht

Beitrag von „Blackhawk“ vom 9. November 2009 um 17:06

[Zitat von ap11](#)

Edit:Fehler wahrscheinlich gefunden-falsche Batteriegröße .

Für alle, die es interessiert die Richtigen

Varta 1/3N

Ucar 2I76

Duracell DL1/3n

Kodak K58L

hat kein Laden-sollte man sich also besorgen ,bevor der Winter anfängt!

Alex.

Alles anzeigen

Die Energizer A23 funzt auch 😊

