

Kühlmittel fehlt v10

Beitrag von „Michael67“ vom 12. November 2009 um 02:28

[Zitat von kurbler](#)

[...]

Hab den freundlichen vorgeschlagen das er den dicken für 3 tage haben kann um die restlichen 4 Brennräumen zu überprüfen, mir wird ganz anders wenn ich daran denke was die dafür alles wegschrauben müssen und ob das alles wieder so zusammenbauen wie es vorher war.

vg

peter

ps: Die 6 überprüften Brennräume sahen gut aus

ps:

Ich hoffe daß Alles gut für Dich ausgegangen ist.