

Nebelschlussleuchte US Touareg

Beitrag von „Franks“ vom 24. November 2009 um 02:26

Hallo Knipser28,

wieso der TÜV das hat durchgehen lassen kann ich dir nicht sagen, Fakt ist aber, dass US-Touareg keine NSL haben. Sie ist aber einfach nachrüstbar, bemühe mal die Suchfunktion, da ist alles schön dokumentiert.

Was bei der Nachrüstung einer NSL zwingend getauscht werden muss ist der Lichtschalter. Wenn man diesen tauscht (auf eben das deutsche Modell mit NSL und der Möglichkeit, Standlicht zu schalten) und unterbricht den Kontakt der NSL nicht und hat auch keine NSL nachgerüstet dann gibt es die besagte Lichtfehlermeldung.

Mit dem Original- US- Lichtschalter ist es nicht zu erklären, warum es eine NSL Fehlermeldung gibt.

Gruß

Frank