

Windgeräusche beim GP am Außenspiegel

Beitrag von „ap11“ vom 3. Dezember 2009 um 17:16

Die Dichtung am Spiegel war schon dran. Man hat die Türen neu und (hoffe ich) besser eingestellt. Konnte es noch nicht testen-soll jetzt aber super leise säuseln.

Alex.