

# HILFE!!! Niveauregelung kein Signal

**Beitrag von „controlle88“ vom 4. Dezember 2009 um 09:47**

Hallo

Ich lese bei dir "Tieferlegungsmodul". Das wäre für mich der erste Verdächtige. Ansonsten: Die Luftfederung reagiert recht empfindlich auf zu geringe Batteriespannung. Häufig springt der Wagen noch gut an, aber trotzdem ist die Batterie fällig. So war es bei mir. Nach Batteriewechsel keine Probleme mehr.

Gruß Bernd