

HILFE!!! Niveauregelung kein Signal

Beitrag von „ap11“ vom 4. Dezember 2009 um 10:41

Mit der Standheizung wird ja nur die hintere Batterie belastet. Die anderen Symptome klingen eher wie eine leere Hauptbatterie

Alex.