

## **zuheizer kontrollieren?**

**Beitrag von „macko“ vom 16. Dezember 2009 um 10:42**

Naja gut, kann schon sein. Die Pumpe sitzt auch nicht am Zuheizer, sondern in der Wagenmitte (Unterboden außen) im Bereich unter der hinteren Sitzbank.... So könnte es schon möglich sein, dass man das Klicken hört, wenn man darauf achtet...