

# **Jedes Jahr was Neues :-) Leuchte im Cockpit an**

**Beitrag von „Wiener“ vom 16. Dezember 2009 um 11:53**

Hallo,

hatte das selbe Problem. Ist seit Überprüfung der Masseverbindungen und Säuberung einer dieser Verbindungen und Nachziehen nicht wieder aufgetreten.

Grüße aus Wien

Wiener