

# Dachträger zerbrochen

Beitrag von „EzioS“ vom 17. Dezember 2009 um 17:09

Verdammt, ja leider schlechte Nachrichten:

- 7L6 860 160 B (hinterer Träger Farbcode QZK) gibt es als Ersatzteil leider nicht mehr!
- 7L6 860 160 D ist der aktuelle Artikel, dieses Set besteht aus 2 Reparaturteilen (vorne & hinten).
- Kostenpunkt 7L6 860 160 D ist 303€+MwSt.

Wie Dein Händler auf 500+ Euro kommt ist mir nicht verständlich!

