

Neues Steuergerät aber Bluetooth funktioniert nicht.

Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 18. Dezember 2009 um 15:16

Tach.

Gleiches Problem hatte ich auch. Bei mir war die BT Antenne nicht richtig im Steuergerät. Jetzt steckt sie richtig und das Gerät läuft.