

Leichtes Ruckeln / Unwucht bei V6 TDI

Beitrag von „maui“ vom 19. Dezember 2009 um 19:21

Hallo Leute habe das selbe problem ziemlich genau bei 1100 bis 1200 Umdrehungen, bis jetzt findet VW das Problem nicht, am Telefon hies es, es sei der Stand der Technik 😞

Montag werde ich wohl mehr wissen, das Ruckeln nervt!!!!