

# Touareg nach 2Monaten Reaktivieren

**Beitrag von „OldGrumpy“ vom 22. Dezember 2009 um 21:49**

Gestartet hat ehr lhn nicht. Das Licht im Innenraum hat aber gebrannt und der Voltmeter im Kombiinstrument zeigte 12-13 Volt an.

Ctek war richtig eingestellt.

Soll er nochmals das Teil zum Laden hinhängen?? War es evtl zu kalt? Es hatte wohl -15° angeblich...

Ich habe eine etwas einfachere Boschladegerät für Batterien bis 97AH.

Sollen wir es damit nochmals Probieren oder lieber warten bis ich daheim bin und dann gleich den Motor Starten und eine Runde drehen?????