

# Heckscheibe öffnet sich selbstständig

Beitrag von „macko“ vom 23. Dezember 2009 um 01:13

Hi,

hab jetzt vorhin meinen T-Reg wieder bekommen, neuer Stellmotor für die Heckscheibe wurde verbaut, alles funzt wieder perfekt.

Der Stellmotor wurde scheinbar in Serie komplett geändert. Die werden schon wissen warum...



Glaube kaum, dass ich der Erste war, mit dem Problem.

[uli](#)

Bei mir war das auch so, dass ich nie den richtigen Druck zum Zuschlagen der Scheibe erwischt habe. Entweder zu wenig, dann wieder zuviel... so wie Du auch schreibst.

Jetzt mit dem neuen Stellmotor "fühlt" sich das ganz anders an, und die Scheibe ist auch aufs erste Mal zu. Lass das mal checken bei Dir...

gruss

marco

Ach PS: Der Octavia RS TDI geht wirklich gut... 😊