

Feststellbremse löst nicht richtig.

Beitrag von „Luzy V8“ vom 26. Dezember 2009 um 19:24

[Zitat von t1000](#)

mein T hat die gleiche Macke, mit dem Fuß ein Stück hochziehen und schon ist das Lämpchen aus. Nutze die Feststellbremse jedoch nur bei Steigungen oder wenn der Anhänger drann ist.

Deswegen meine ich ja, dass es ein bekanntes Touareg-Problem ist. Einzelfaele gibts naemlich nicht in der automobilen Massenproduktionswelt.