

# **Ich habe es heute getan ;-)**

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 30. Dezember 2009 um 21:00**

Hallo,  
dann sieh doch morgen mal nach ob unterhalb des Stoßfängers eine Klappe ist.  
Dahinter verbirgt sich die Halterung für die AHK.  
Oder schau in den Kofferraum ob dort eine Anhängerkupplung liegt.

Der Bügel wird nur aufgesteckt.  
Achtung es gibt zwei Ausführungen.  
Schwarz, das ist die Billigversion und silber, die kostet etwas mehr.

Frag doch mal bei Webasto ob sie den V8 mittlerweile mit einer Standheizung nachrüsten können.

Gruß