

## R5 Service 120 TKM Tipps oder Hinweise?

**Beitrag von „PoldyA4“ vom 2. Januar 2010 um 18:47**

Bei meinem Dicken ist demnächst die Inspektion dran (120 TKM). Da ich ihn erst seit 2 Jahren habe, ist es meine erste Inspektion mit dem Touareg.

Zum V6 TDI finde ich zu dem Thema einiges im Forum (vor allem über die 30 und 60 TKM Inspektion).

Könnt Ihr mir Tipps und Hinweise geben, auf was ich achten sollte? Im Serviceheft steht etwas von einer Torsionskupplung 🤔 Soweit ich etwas darüber gefunden habe, ist das mit der Anschluss des Klimaanlagekompressors.

Ach ja. Damit ich mir ein Bild machen kann, ob das Autohaus realistische Preise veranschlagt, was hat bei Eurem R5 diese Inspektion gekostet?

Vielen Dank schon mal für die Ratschläge 🙏🙏