

# Wassergeräusche in den Türen beim Bremsen

Beitrag von „weide\_de“ vom 5. Januar 2010 um 10:23

Das Problem hatte ich auch und war nach aufwendiger Suche einfach zu lösen:

Das Wasser kommt aus dem Dach und wird seitlich über den die A-Säule abgeführt. Es ist NICHT notwendig (wie von einem Freundlichen angeboten) den Wasserkasten usw im Motorraum auszubauen, sondern:

Etwa eine HAndbreit hinter den Vorderrädern ist im Querträger ein kleines Ablaufloch, das schlicht und einfach über die Zeit verschlammt. Mit einem kleinen Schraubenzieher "umrühren", und siehe da, Literweise Wasser. Es dauerte fast 10 min, bis alles Wasser raus war; den Dicken leicht abschüssig parken beschleunigt die Sache.