

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „ap11“ vom 5. Januar 2010 um 17:09

Konnte die Version nicht erkennen-genau das Licht drauf.Verzeihung.

Wenigstens weiß ich ,wo ich nachsehen muß

Habe aber beim Rumschauen noch diese Nummer für SW 2662 gefunden: 7L6 035 680 C

Alex.