

Xenon-Licht

Beitrag von „enhuber“ vom 7. Januar 2010 um 15:14

Seit einiger Zeit meldet sich nach dem starten des Motors, ob Licht ein oder aus, das Infodisplay mit der Meldung **AFS** defekt.

Laut Bordbuch funktioniert das Kurvenfahrlicht nicht.

Dies ist jedoch nicht der Fall

Welcher Fehler tritt hier auf und wie ist er zu beseitigen.