

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „ak0303“ vom 13. Januar 2010 um 22:59

Heute mit meinen 😊 gesprochen, bei mir waren zu 90% die Sensoren vereist! War ja nicht der einzige Fall mit den Dicken bei den Wetter. Also an alle: wer viel fährt immer mal abtauen lassen 🙌