

"Reset" der Einstellungen

Beitrag von „juma“ vom 14. Januar 2010 um 15:48

Servus,

[Zitat von LMA](#)

[...]Ich meine im Forum gelesen zu haben, dass das etwas mit der Standheizung zu tun haben kann...

ja, kann, aber nur bei den Modellen, die nicht V10 TDI heißen und eine Standheizung ab Werk verbaut haben. Für den V10TDI gilt: [KLICK](#)