

Motor geht während der Fahrt aus.

Beitrag von „Marco 112“ vom 14. Januar 2010 um 16:31

Hall hier liegt ja mein Problem ich habe mir fast alle Beiträge zum Thema Öl durchgelesen. Nach Forenmeinung soll ich ja das II2 0w30 fahren da R5 ohne DPF. Eingefüllt ist aber dem Anschein nach das II3 5w30 also da falsche Öl. Nur meint meine Werkstatt es ist das richtige. Ich werde das morgen noch mal mit Ihr klären müssen.

Danke für die Antworten

Gruß Marco