

# Kalkhaltiges Wasser in die Scheibenwaschanlage?

**Beitrag von „T40“ vom 15. Januar 2010 um 19:33**

...vorsicht mit Dest-H<sub>2</sub>O aus dem Trockner. Habe ich früher mal versucht. Wenn man genau hinschaut sind viele kleine Fusselfäden enthalten. Habe dann das H<sub>2</sub>O durch einen Kaffeefilter laufen lassen -nerv-. Bin dann doch auf gekauftes Dest-Wasser für das Bügeleisen etc. umgestiegen, bzw. Brita-Filter fürs AUto