

# Kalkhaltiges Wasser in die Scheibenwaschanlage?

Beitrag von „Arndt“ vom 16. Januar 2010 um 10:24

[Zitat von coala](#)

Die viel zitierten Spannungsrisse treten an einem intaktem Scheinwerferglas aus Kunststoff - auch bei stark alkoholhaltigen Reinigern like Spiritus - nicht auf.

Aum häufigsten werden Quellungen und hydrolytischer Abbau auftreten. Spannungsrisse wird man kaum bemerken, da keine übermäßige (externe) Spannung auf das Material einwirkt.

Mit den Beschichtungen hast Du vollkommen recht. Dummerweise liegen die Scheinwerfer aber nun mal in der Hauptgefahrenzone vom Steinschlag und somit ist die Beschichtung einem ständigen mechanischen Angriff ausgesetzt.