

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „ap11“ vom 20. Januar 2010 um 19:58

[Zitat von Arndt](#)

Mindestens ein Fall ist hier im Forum bekannt, wo beim Update das Navi geschrottet wurde. Ich lasse deshalb die Finger davon.

Nach allem ,was ich gelesen habe ,kommt das nur vor,wenn die Batterie zwischendurch schlapp macht.Ansonsten kann man auch die alte Version wieder zurückspielen .

Alex.