

# **Abdeckung Scheinwerferwaschanlage weggeflogen**

**Beitrag von „Marcus R.“ vom 20. Januar 2010 um 20:21**

Das mit der Spritzdüse kann ich bestätigen, die ist lediglich mit einer Kunststoffnase im Hubzylinder verankert und der bricht halt wenn das Ganze vereist ist.

den Deckel mit Lackierung hab ich für für gute 80€ bekommen und die Düse incl Hubzylinder da dort die Halterung für die Nase auch defekt war hat nochmal 50€ gekostet.

Gruß

Marcus