

Birnendefekt Abbiegelicht

Beitrag von „juma“ vom 22. Januar 2010 um 18:27

Servus,

so, heute war ich beim 😊 und wir haben gemeinsam die neue Glühlampe eingebaut.

Nachdem ich den Teiledienst nochmal nach einer aktuellen Version der Glühlampe gefragt habe, sind wir mal die verfügbaren Glühlampen durchgegangen und alle waren die besagten 64210L von Osram, die aber bereits nicht mehr produziert werden. Somit liegen die vermutlich in Baunatal im ETZ auf Halde.

Beim Ausbau ist mir dann aufgefallen, dass die defekte von General Electric ist (GE H7 A).

Damit haben wir bereits 3 Hersteller, die hier OEM-Teile einheitlich verpackt für VW zur Verfügung stellen. Eine Referenzliste mit allen Typen findet sich hier: [KLICK](#)
Neben Osram, Stahn und GE gibts auch noch BOSCH, Hella und Philips.

Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange die neue hält 😊

Ach ja. Einbau war dann doch kostenfrei. 5 EUR für den Mechaniker bar auf die Kralle für die 10 min war mir dann lieber... 😊