

Wischwasserverlust (?)

Beitrag von „knolfi“ vom 25. Januar 2010 um 13:20

So, gerade nach dem Mittagessen die Regierung in den Dicken gesetzt und mal den Dicken so richtig schön einsauen lassen (bei dem Wetter eh egal:D). Ergebnis: beide Düsen fahren vollständig aus, unterhalb des Fahrzeugs ist keine Pfütze zu erkennen bzw. es ist keine Flüssigkeit ausgetreten. Und ja, nachdem ich eine Geruchsprobe nehmen durfte, kann ich ebenfalls sagen: die Pfütze stammt vom Wischwasser.

Also entweder ist das Problem jetzt weg oder der:) muss sich mal der Sache annehmen.

Danke für eure Unterstützung!

LG

knolfi (der gerade seine Regenkleidung nicht findet)